

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Délégation Territoriale des Ardennes
Courriel : ars-grandest-dtux-pepss@ars.sante.fr
Téléphone : 03 24 59 72 27

ARDENNE RIVES DE MEUSE
Maison de la communauté de communes
08600 GIVET

*PISCINE DE VIREUX-WALLERAND

Prélèvement n° : 00800097933 du 03/06/2022 à 09h41 réalisé pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire : LDAR DE L'AINSE

Bassin concerné : *BASSIN PISCINE DE VIREUX-WALLERAND - RUE DU RIDOUX 08320 VIREUX-WALLERAND

Code et nom du Point de Surveillance : 000001958 *PETIT BAIN BASSIN VIREUX-WALLERAND

Motif du prélèvement : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type d'analyse : PCL Code UGE : 0338 Code UDI : 001866 Référence laboratoire : H_CS22.4474.2

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Transparence qualitative	0	qualitatif				
Température de l'eau	29	°C				
pH	6,9	unité pH	6,90	7,70		
Acide isocyanurique	<10	mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,40	mg(Cl ₂)/L		0,60		
Chlore libre	1,70	mg(Cl ₂)/L				
Chlore libre actif	1,290	mg(Cl ₂)/L	0,40	1,40		
Chlore total	2,10	mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Chlorures	80	mg/L				
Carbone organique total	2,36	mg(C)/L				250,00
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1	n°/mL				5,00
Entérocoques /100ml-MS	0	n°/100mL		0		100,00
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	0	n°/100mL		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	0	n°/100mL		0		

Conclusion sanitaire

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Charleville-Mézières, le 16 juin 2022

Pour la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé et par
délégation, Pour le Responsable du Pôle Environnement, Promotion de la
Santé et Sécurité, l'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,



Sylviane LEBON