

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Délégation Territoriale des Ardennes
Courriel : ars-grandest-dt08-pepss@ars.sante.fr
Téléphone : 03 24 59 72 27

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNE RIVES
NF MFI ISF
29 RUE MEHUL
08600 GIVET

*PISCINE DE VIREUX-WALLERAND

Prélèvement n° : 00800109318 du **17/07/2025** à 09h12 réalisé pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire : LDAR DE L' AISNE

Bassin concerné : *BASSIN PISCINE DE VIREUX-WALLERAND - PISCINE À VIREUX 08320 VIREUX-WALLERAND

Code et nom du Point de Surveillance : 0000001957 *GRAND BAIN BASSIN VIREUX-WALLERAND

Motif du prélèvement : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type d'analyse : PCL Code UGE : 0338 Code UDI : 001866 Référence laboratoire : H_CS25.7534.1

			Limites de qualité		Références de qualité	
Mesures de terrain	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Transparence qualitative	0	qualitatif				
Température de l'eau	29	°C				
pH	6,9	unité pH	6,90	7,70		
Acide isocyanurique	<10	mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,23	mg(Cl2)/L		0,60		
Chlore libre	1,80	mg(Cl2)/L				
Chlore libre actif	1,397	mg(Cl2)/L	0,40	1,40		
Chlore total	2,03	mg(Cl2)/L				
			Limites de qualité		Références de qualité	
Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
Chlorures	30	mg/L				250,00
Carbone organique total	1,27	mg(C)/L				5,00
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1	n/mL				100,00
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL)		0		
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	0	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	0	n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Charleville-Mézières, le 23 juillet 2025

Pour la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé et par
délégation, la Responsable Unité Eaux - Protection de la ressource



Marie-Charlotte DANJON