

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Délégation Territoriale des Ardennes

Courriel : ars-grandest-dt08-peps@ars.sante.fr

Téléphone : 03 24 59 72 27

COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNE RIVES
 DF MFU ISF
 29 RUE MEHUL
 08600 GIVET

***PISCINE DE VIREUX-WALLERAND**

Prélèvement n° : 00800110568 du **06/11/2025** à 10h31 réalisé pour l'ARS Grand-Est par le laboratoire : LDAR DE L'AISNE

Bassin concerné : *BASSIN PISCINE DE VIREUX-WALLERAND - PISCINE À VIREUX 08320 VIREUX-WALLERAND

Code et nom du Point de Surveillance : 0000001958 *PETIT BAIN BASSIN VIREUX-WALLERAND

Motif du prélèvement : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

Type d'analyse : PCL Code UGE : 0338 Code UDI : 001866 Référence laboratoire : H_CS25.13078.2

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Transparence qualitative	0	qualitatif				
Température de l'eau	29	°C				
pH	7,1	unité pH	6,90	7,70		
Acide isocyanurique	<10	mg/L		75,00		
Chlore combiné	0,28	mg(Cl2)/L		0,60		
Chlore libre	2,00	mg(Cl2)/L				
Chlore libre actif	1,392	mg(Cl2)/L	0,40	1,40		
Chlore total	2,28	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
Chlorures	105	mg/L				250,00
Carbone organique total	2,83	mg(C)/L				5,00
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				100,00
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL)		0		
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	0	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	0	n/(100mL)		0		

Conclusion sanitaire

L'eau du bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Charleville-Mézières, le 13 novembre 2025

Pour la Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé et par déléguée,
La Responsable Unité Eaux - Protection de la ressource



Marie-Charlotte DANJON